





FÖRKLARINGAR:
----- E160





HÄNVISNINGAR:

Rör i tak längst ned
söm tillhör Record



BANVERKETS
PLANSYSTEM: RT90 Ogon 0-1
HÖJDSYSTEM: RH00

A		ENL PM 1 A		2006-12-21		JME	
BET	ANT	ANMÄRKNING		DATUM	GRANSKAD	SKEN	KONTROLL
STATUS							
BYGGHANDLING							
				LAR	REDAKONSTR	GRANSKAD	
PEAB AB & HUSAB AB Box 791 05 UPPSALA TEL: 018-61-02 02, 02 08, 68-02 58 26		Västra Änglar 1, 753 09 Uppsala TEL: 018-61 38 10		85-020201	JM		
				VER	UPPDRAGSLEDARE	DATUM	
					JACOB MELIN	2006-10-27	
		HÄNDELSSARE		UPPSALA RESECENTRUM			
FASTIGHETSKONTORET Uppsala resecentrum		REDAKONSTR		P-GARAGE UNDER MARK, ÖSTRA ENTRÉOMRÅDET			
				VÅNING 1			
				ÖVERSIKTSRITNING			
GRANSKAD DATUM		SKALA		HUPPER		BLAD	BET
		A1 1:200 A3 1:400		A-40.1-01			A





REF. BYGGNAD
"GRODDVÄGSMET"

HÄNVISNINGAR:

Brun till o/enskild-plare
Här/plast

- * Betong väggar
- * kakel?
- * Däckplåt, skydd för fjärrvärmerör
- * linjemålning, hur?

UPPSALA RESECENTRUM
P-GARAGE UNDER MARK, ÖSTRA ENTRÉOMRÅDET
VÄNING 2
ÖVERSIKTSRITNING
A-40.1-02



BANVERKET
PLANSYSTEM: RT90 Ogon 0-1
HÖJDSYSTEM: RH00

A		ENL. PM 1 A		2006-12-21		JME	
DET	ANT	ANMÄNDE ANSVAR		DATA	ERHÅLL	SEN	KRISTIN ANSV
STATUS							
BYGGHANDLING							
				VER	REDAKTOR	SÄRSKAD	
PEABE AB & PEABE AB AB PM 10 10 UPPSALA TEL: 018-46 02 00 FAX: 018-46 02 00		Västtrafik Agoran 10, 751 09 Uppsala Tel 018-46 39 00		85-020201 VER	JM UPPMÄTNINGAR JACOB MELIN	BÄRM	
						2006-10-27	
		HÄNDELSE		UPPSALA RESECENTRUM P-GARAGE UNDER MARK, ÖSTRA ENTRÉOMRÅDET VÄNING 2 ÖVERSIKTSRITNING			
FASTIGHETSKONTORET Uppsala resecentrum		REDAKTOR					
		SÄRSKAD DATA		TEMA A1 1200 A3 1400		BLAD A-40.1-02	
						BET A	